

Diamantové zrna bez povlaku



Diamantové zrna s povlakem



Zrna CBN



Broušení na plocho



Ostření nástrojů pro CNC stroje



Broušení do kulata



Broušení otvorů




Ostření nástrojů



Značení brusných kotoučů

Symbols - povinnost seznámení s instrukcemi, předepsané ochranné pomůcky:






Brusné kotouče ploché pro broušení obvodem

DIACOM 1A1

D x U x X x H

Brusný kotouč plochý




D	X	T=U
100	2 3 4 5	6 8 10 12 15
125	2 3 4 5 6	6 8 10 12 15
150	2 3 4 5	6 8 10 12 15
175	3 5 6 10	6 8 10 15 20 25
200	3 4 5 6	6 10 15 20 25
220	3	10 15 20 25
250	3	10 15 20 25
300	3	10 15 20 25 30
350	3	10 15 20 25 30
400	3	10 15 20 25 30
500	3 6	10 15 20 25 30

DIACOM 3A1

D x U x X x H

Brusný kotouč plochý




D	U	X	J	T
100	5 10	3 5	70	10 15
125	5 10	3 5	100	10 15
150	5 10	3 5	120	10 15
175	8 10 15	3 5	140	15 25
200	10 15	3 5	160	15 25
220	10 15	3 5	180	15 25
250	10 15	3	200	15 25
300	10 15	3	250	15 25
350	15 25	3	300	15 25
400	10 15	3	350	15 25
500	10 15	3 6	400	15 25

Standartní prům. otvoru H = 20 H7, jiné velikosti otvorů - podle objednávky

DIACOM 14A1

D x U x X x H

Brusný kotouč rovný



D	U	X	J	T
125	5 10	5	95	10 15
150	5 10	5	120	10 15
175	5 10	5	140	10 15
200	5 10	5	160	10 15
250	10	3	200	16
300	10	3	240	16
350	10	3	280	16
400	10	3	330	16
500	10	3 6	430	18




Brusné kotouče pro broušení čelem

DIACOM 11A2

D x W x X x H

Brusný kotouč miskový



D	X	W	T	E	K	J
50	2 3	10	13	8	27	41
75	2 3		18	10		62
75		3 4 5 6 10	18	10	62 60 58 56 48	62
100	2 3		22	10		84
100		3 4 5 6 8 10	22	10	82 80 78 76 72 68	84
125	2 3 4		23	10		109
125		3 4 5 6 10 12.5 15	23	10	106 104 102 100 92 87 82	109
150	2 3 4		23	10		134
150		6 8 10 12.5 15 20	23	10	125 121 117 112 107 97	134
175	2 3 4		23	12		159
175		6 10 15	23	12	153 145 135	159
200	2 3 4		23	12		184
200		6 8 10 15	23	12	178 174 170 160	184
250	2 3 4		23	12		234
250		10 15	23	12	220 210	234

Standartní prům. otvoru H = 20 H7, jiné velikosti otvorů - podle objednávky


Brusné kotouče pro broušení čelem



DIACOM 12A2-20°

D x W x X x H

Brusný kotouč talířový



D	X	W	T	E	K	J
50	2 3		7	5		16 19
50		3 5	7	5	28 24	
75	2 3 4	3	9	6		30 33 36
75		3 4 5 6 10	9	6	45 43 41 39 31	
100	2 3 4		10	6		50 52 55
100		2 3 4 5 6 8 10 13	10	6	64 62 60 58 56 52 48 43	
125	2 3 4	3	14	8		53 55 58
125		3 4 5 6 8 10 13	14	8	71 69 67 65 61 57 52	
150	2 3 4		16	9		67 69 72
150		3 5 6 8 10 13 15 20	16	9	88 84 82 78 74 69 64 54	
175	2 3 4		18	10		81 83 86
175		6 10 15	18	10	99 91 81	
200	2 3 4		20	11		95 97 100
200		3 4 5 6 10 15	20	11	122 120 118 116 108 98	
250	2 3 4		23	13		128 131 134
250		10 15	23	13	150 140	




Brusné kotouče pro broušení čelem

DIACOM 12A2-45°

D x W x Y x H

Brusný kotouč talířový hluboký



D	X	W	T	E	K	J
50	2 3	10	13	8	20	25 26
75	2 3		18	10		40 41
75		3 4 5 6 10	18	10	53 51 49 47 39	
100	2 3		22	10		57 58
100		3 4 5 6 8 10	22	10	70 68 66 64 60 56	
125	1 2 3 4		23	10		79 80 81 82
125		3 4 5 6 10 12.5	23	10	93 91 89 87 79 74	
150	2 3 4		23	10	112	105 106 107
150		6 8 10 12.5 20	23	10	112 108 104 99 94 84	
175	2 3 4		23	12		130 131 132
175		6 10 15	23	12	141 133 123	
200	2 3 4		23	12		155 156 157
200		6 8 10 15	23	12	166 162 158 148	
250	2 3 4		23	12		205 206 207
250		10 15	23	12	148 208 198	

Standartní prům. otvoru H = 20 H7, jiné velikosti otvorů - podle objednávky


Brusné kotouče pro broušení čelem



DIACOM **6A2**

D x W x X x H

Brusný kotouč hmcový



D	W	X	T	E
30	3	23	18	8
40	3 4	23	20	8
45	3	23	20	8
50	3 5	23	20	10
55	10	23 4	20	10
63	5 10	23	20	10
75	2 3 4 5	23	20	10
75	6 10	23 4	20	10
90	6	23	22	10
100	2 3 4 4.5 5	23	22	10
100	6 8 10 12.5	23 4	22	10
125	2 3 4 5 6 8 10 12.5 25	23 4	22	10
150	3 5 6 8 10 12.5 15 20	23 4	22	10
175	3 4 5 6 10 15 20	23 4	24	13
200	4 5 6 8 10 15 20	23 4	25	13
250	6 10 15	23 4	25	13




Brusné kotouče pro broušení čelem

DIACOM 6A2-1

D x W x X x H

Brusný kotouč hmcový



D	X	W	T	E	K
30	2	3	18	8	17
40	2	3 4	20	8	25 23
45	2	3	20	8	30
50	2	3 5	20	10	37 33
55	2	10	20	10	28
63	2	5 10	20	10	46 36
75	2	2 3 4 5	20	10	64 62 60 58
100	2	3 4 5	22	10	85 83 82
125	2	3 4 5 6	22	10	110 108 106 104
150	2	3 4 5 6	22	10	135 133 131 129
175	3	5 6	24	13	157 155
200	4	4 5	25	13	183 181

Standartní prům. otvoru H = 20 H7, jiné velikosti otvorů - podle objednávky